





Termometry precyzyjne do pomiaru niskich temperatur

Termometry precyzyjne do pomiaru niskich temperatur. Kapilara: nieosłonięta, pryzmatyczna, bez tła, wypełniona alkoholem.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Zakres temp. | Szt./Op. |
|---|---------|--|--------------|----------|
|  | B-3047 | Termometr precyzyjny do pomiaru niskich temperatur | -100 do +100 | 1 |
|  | B-3048 | Termometr precyzyjny do pomiaru niskich temperatur | -100 do +30 | 1 |

Opis

Termometry precyzyjne do pomiaru niskich temperatur. Kapilara: nieosłonięta, pryzmatyczna, bez tła, wypełniona alkoholem.