


Termometr glebowy - zakres: -20 do +60°C

Termometr glebowy z ostro zakończonym czujnikiem. Służy do określania temp. w głębszych warstwach.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres temp.
	B-3117	Termometr glebowy	-20 do +60°C

Opis

Termometr glebowy z ostro zakończonym czujnikiem. Służy do określania temp. w głębszych warstwach.

Zakres pomiarowy: od -20 do +60°C.

Podziałka: 1°C.

Dokładność: ±2°C.

Dł. czujnika: 200 mm.

Średnica: 3 mm.

Śr. główki: 40 mm.