





## Perełki suche wskaźnikowe

Perełki suche wskaźnikowe – żel krzemionkowy w postaci kulek o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	1-7031	Perełki suche wskaźnikowe	1000 ml
	1-7035	Perełki suche wskaźnikowe	5000 ml

### Opis

Perełki przeznaczone do kontroli wilgotności i pochłaniania wilgoci. Nie zawierają metali ciężkich. Przyjazne dla środowiska. Dobrze widoczna zmiana koloru gwarantuje wyraźne wskazanie stopnia wilgotności i następuje po zabsorbowaniu ok. 6% wody wagowo. Nadają się do wielokrotnego użytku. Można je wysuszyć w suszarce laboratoryjnej w temp. 130°C do 160°C (nastąpi wówczas ponowne zabarwienie), a następnie zastosować kolejny raz.

**Wielkość ziaren:** 2 do 5 mm.