



Kable ze złączami do wag Ohaus serii Scout[®]



Kable zawierające dodatkowe złącza do wag Ohaus z serii Scout[®] STX, SJX i SKX.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	H-1952	Kabel ze złączem RS232 do wag serii Scout [®] STX, SPX, SKX, SJX oraz PJX
	H-1953	Kabel ze złączem USB host do wag serii Scout [®] STX, SPX, SKX, SJX oraz PJX
	H-1954	Kabel ze złączem USB do PC do wag serii Scout [®] STX, SPX, SKX, SJX oraz PJX
	H-1955	Kabel ze złączem Bluetooth do wag serii Scout [®] STX, SPX, SKX, SJX oraz PJX
	H-1956	Kabel ze złączem Ethernet do wag serii Scout [®] STX, SPX, SKX, SJX oraz PJX

Opis

Kable zawierające dodatkowe złącza do wag Ohaus z serii Scout[®] STX, SJX i SKX.

- Kabel H-1952 **RS232** służy do podłączenia drukarki SF40A do wagi.
- Kabel H-1953 **USB host** służy do podłączenia pendrive'a do wagi w celu eksportu/importu ustawień menu oraz parametrów ustawień trybu aplikacji, a także zapisaniu wyników ważenia.
- Kabel H-1954 **USB device** służy do podłączenia wagi do komputera PC. W zestawie znajduje się płyta ze sterownikami dla systemu Windows.
- Kabel H-1955 **Bluetooth[®]** służy do podłączenia telefonu lub tabletu do wagi w celu zdalnej obsługi i zapisywaniu wyników ważenia (minimalne wymagania: system Android™ 4.3 i moduł Bluetooth[®] 4.0).
- Kabel H-1956 **Ethernet** służy do podłączenia wagi do sieci LAN.