




Termometr cyfrowy do pomiaru temperatury wewnątrz i na zewnątrz, zakres: -50°C do +70°C

Termometr z czujnikiem zewnętrznym połączonym z urządzeniem kablem o długości 3 m. Wyświetla jednocześnie temperaturę wewnętrzną, zewnętrzną oraz godzinę. Posiada pamięć temperatury maks./min. Możliwość przełączenia °C na °F. Termometr może zostać zawieszony lub ustawiony na stole. Dostawa wraz z baterią.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres pomiaru
	2-5439	Termometr do pomiaru temperatury wewn./zewn.	-50°C do +70°C

Opis

Termometr z czujnikiem zewnętrznym połączonym z urządzeniem kablem o długości 3 m. Wyświetla jednocześnie temperaturę wewnętrzną, zewnętrzną oraz godzinę. Posiada pamięć temperatury maks./min. Możliwość przełączenia °C na °F. Termometr może zostać zawieszony lub ustawiony na stole. Dostawa wraz z baterią.

Zakres pomiaru: -50°C do +70°C.

Dokładność: ±1,5°C.

Rozdzielczość: 0,1°.

Wymiary: 106 x 78 x 22 mm (dł. x szer. x wys.).